




хлястик (зонт в закрытом виде)
M1:1

возможно наличие/отсутствие
пришивного шеврона

